


ACT Korkeanostoinen pikanosto-ovi



Vapaa sivutila ketjukäytölle  
 Pakollinen kiinnityspinta / runko  
 Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vajerin katkeamissuojalle.

<b>C</b>	Vapaatila vaakajohteille	= A - G + 1200
<b>B</b>	Vapaa ylätila	= G + 480
<b>G</b>	Korkeanosto	Min. = 350
<b>P</b>	Oven paino	
<b>X</b>	Oviaukon leveys	= ≤ 5000
<b>A</b>	Oviaukon korkeus	
<b>L</b>	Akselin keskikohta	= A + G + 195
<b>D</b>	Pysäytin jousi	
<b>W</b>	Oven pinta-ala	

A	Vajjeritela			P	
	Akseli				
mm	mm	Tuuma	mm	kg	
≤ 5000	3111	G ≤ 4100	1¼	Ø 279,4	≤ 450